

<b>FICHA N°</b>	<b>62</b>
<b>PROVINCIA</b>	JUJUY
<b>TITULO</b>	Informe Técnico de Perforación Pozo Barrio Balbín
<b>AUTOR</b>	Dirección Técnica Geól Cesar E. Abraham
<b>PAIS</b>	Argentina
<b>FECHA DE PUBLICACION</b>	2000
<b>RESUMEN</b>	A pedido de la prestadora de servicio Agua de los Andes se realizó una perforación de un pozo para agua potable en el Bº Balbín, ciudad de Libertador San Martín, Departamento Ledesma, Provincia de Jujuy.